

GB**CARBON BRUSH REPLACEMENT**

After extended use, the motor is designed to shut down indicating the motors carbon brushes require replacement (2 are included with product). To replace, **be sure polisher is disconnected from the power source**, then follow the steps below.

STEP 1

Remove screw from back housing (screw is located above speed dial).

STEP 2

Slide housing off polisher. Locate both carbon brushes above and below.

STEP 3

Detach power clip from polisher. Remove old carbon brush. Remove any additional broken pieces.

STEP 4

While holding spring back, insert new carbon brush into polisher. Secure brush with spring.

STEP 5

Attach power clip of new brush to the polisher.

STEP 6

Repeat Steps 3 - 5 for other brush. Once replacement of both brushes is complete, slide back housing on to polisher and secure with screw.

ES**CAMBIO DE LA ESCOBILLA DE CARBÓN**

Después de un uso prolongado, el motor se ha diseñado para apagarse e indicar que se requiere cambiar las escobillas de carbón (se incluyen 2 con el producto). Para cambiar las escobillas, **asegúrese de que la pulidora esté desconectada de la fuente de alimentación** y siga los pasos que se indican a continuación.

PASO 1

Retire el tornillo de la tapa posterior (el tornillo se encuentra por encima del mando regulador de velocidad).

PASO 2

Deslice la tapa para retirarla de la pulidora. Encuentre las dos escobillas de carbón que se encuentran arriba y abajo.

PASO 3

Desenganche la pinza de alimentación de la pulidora. Retire la escobilla de carbón usada y cualquier parte rota restante.

PASO 4

Manteniendo el resorte apretado, coloque la nueva escobilla de carbón en la pulidora y asegúrela con el resorte.

PASO 5

Coloque la pinza de alimentación de la escobilla nueva en la pulidora.

PASO 6

Repita los pasos 3 - 5 para instalar la otra escobilla. Cuando termine de colocar las dos escobillas de repuesto, deslice la tapa a la posición correcta en la pulidora y asegúrela con el tornillo.

FR**REPLACEMENT DE LA BROSSE CARBONE**

Après une longue utilisation, le moteur s'arrête, indiquant ainsi la nécessité de remplacer les brosses carbone (2 brosses sont incluses avec le produit). Pour les remplacer, **veiller à ce que la polisseuse soit débranchée du bloc d'alimentation**, puis suivre les étapes ci-dessous.

ÉTAPE 1

Retirer la vis du boîtier arrière (elle se trouve au-dessus du cadran de vitesse).

ÉTAPE 2

Faire glisser le boîtier de la polisseuse pour le retirer. Repérer les deux brosses carbone au-dessus et au-dessous.

ÉTAPE 3

Démonter la pince d'alimentation de la polisseuse. Retirer l'ancienne brosse carbone. Retirer toute autre pièce brisée.

ÉTAPE 4

Tenir la partie arrière du ressort et insérer la nouvelle brosse carbone dans la polisseuse. Fixer la brosse à l'aide du ressort.

ÉTAPE 5

Serrer la pince d'alimentation de la nouvelle brosse dans la polisseuse.

ÉTAPE 6

Répétez les étapes 3 à 5 pour insérer l'autre brosse. Le remplacement des deux brosses terminé, faire glisser et poser le boîtier arrière sur la polisseuse et le fixer à l'aide d'une vis.

IT**SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE IN CARBONIO**

Dopo un utilizzo prolungato, il motore è progettato per spegnersi, ad indicare che le spazzole di carbonio del motore devono essere sostituite (2 spazzole sono fornite con il prodotto). Per la sostituzione, **accertarsi che il lucidatore sia scollegato dalla sorgente di alimentazione**, quindi seguire questa procedura.

PASSAGGIO 1

Rimuovere la vite dall'alloggiamento posteriore (la vite si trova al di sopra della manopola della velocità).

PASSAGGIO 2

Fare scivolare l'alloggiamento dal lucidatore. Localizzare le due spazzole in carbonio, superiore e inferiore.

PASSAGGIO 3

Staccare la clip di alimentazione dal lucidatore. Rimuovere la vecchia spazzola in carbonio. Rimuovere eventuali altri pezzi rotti.

PASSAGGIO 4

Tenendo la molla compressa, inserire la nuova spazzola in carbonio nel lucidatore. Fissare la spazzola con la molla.

PASSAGGIO 5

Collegare la clip di alimentazione della nuova spazzola al lucidatore.

PASSAGGIO 6

Ripetere i passaggi 3 - 5 per l'altra spazzola. Una volta completata la sostituzione di entrambe le spazzole, far nuovamente scivolare l'alloggiamento sul lucidatore e fissarlo con la vite.

NL**DE KOOLBORSTEL VERVANGEN**

Na langdurig gebruik schakelt de motor uit, hetgeen aangeeft dat de koolborstels van de motor moeten worden vervangen (er worden 2 borstels bij dit product geleverd). Om de borstels te vervangen, **di-ent u te zorgen dat het polijstapparaat is losgekoppeld van de stroomvoorziening**; volg vervolgens onderstaande stappen.

STAP 1

Verwijder de schroef van de behuizing van de achterplaat (de schroef bevindt zich boven de snelheidsregeling).

STAP 2

Schuif de behuizing van het polijstapparaat. Vind beide koolborstels aan de boven- en onderkant.

STAP 3

Maak de klem los van het polijstapparaat. Verwijder de oude koolborstel. Verwijder eventuele afgebroken stukken.

STAP 4



Houd de veer naar achteren en plaats een nieuwe koolborstel in het polijstapparaat. Zet de borstel met de veer vast.

STAP 5

Bevestig de klem van de nieuwe borstel aan het polijstapparaat.

STAP 6

Herhaal stap 3-5 voor de andere borstel. Na vervanging van beide borstels schuift u de behuizing weer op het polijstapparaat en zet hem met de schroef vast.



DUAL ACTION POLISHER

PULIDORA DE ACCIÓN DOBL
POLISSEUSE DOUBLE ACTION
LUCIDATORE A DOPPIA AZIONE
POLIJSTMACHINE met
DUBBELE WERKING

GB

INSTRUCTION MANUAL

SPECIFICATIONS • PARTS LIST • SAFETY NOTES • INSTRUCTIONS • MAINTENANCE & CARE • WARRANTY

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LISTA DE PIEZAS
NOTAS SOBRE SEGURIDAD
INSTRUCCIONES
MANTENIMIENTO Y CUIDADO
GARANTÍA

FR

MANUEL DE L'UTILISATEUR

SPÉCIFICATIONS
LISTE DES PIÈCES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTRUCTIONS
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
GARANTIE

IT

MANUALE DI ISTRUZIONI

SPECIFICHE
ELENCO DELLE PARTI
NOTE DI SICUREZZA
ISTRUZIONI
MANUTENZIONE E CURA
GARANZIA

NL

INSTRUCTIE-HANDLEIDING

SPECIFICATIES
ONDERDELENLIJST
VEILIGHEIDSWENKEN
INSTRUCTIES
ZORG EN ONDERHOUD
GARANTIE

GB**SPECIFICATIONS**

Rated Voltage	Voltaje nominal	Tension nominale	Tensione nominale	Nominale spanning	230V AC / 230V CA
Orbit Diameter Size	Tamaño del diámetro de órbita	Diamètre orbital	Diametro dell'orbita	Diameter omwenteling	8mm
Frequency	Frecuencia	Fréquence	Frequenza	Frequentie	50Hz
Thread Size	Tamaño de la rosca	Taille du filetage	Filettatura	Schroefdraadafmeting	5/16" - 24
Rated Current	Corriente nominal	Courant nominal	Corrente nominale	Nominale ingangsstroom	4.2 Amp
Velcro Backing Plate Size	Tamaño de la placa de soporte de Velcro	Taille de la plaque de support Velcro	Dimensione della piastra di rinforzo in Velcro	Velcro-afmeting achterplaat	127 - 152mm
Rated Power	Potencia nominal	Puissance nominale	Potenza nominale	Nominaal vermogen	500 W
Polishing Pad Size	Tamaño de almohadilla pulidora	Taille du tampon à polir	Dimensione del cuscinetto di lucidatura	Afmeting polijstkussen	140 - 165mm
Variable Speed	Velocidad variable	Vitesse variable	Velocità variabile	Regelbare snelheid	2500 - 6500 OPM
Net Weight	Peso neto	Poids net	Peso netto	Netto gewicht	2,2kg
Power Cord	Cable de alimentación	Cordon d'alimentation	Cavo di alimentazione	Netsnoer	6m

6-SPEED SETTINGS**6 OPCIONES DE VELOCIDAD****6-REGLAGES DE VITESSE****6 IMPOSTAZIONI DI VELOCITÀ****6-SNELHEDEN**

Waxing & Buffing	Encerado y bruñido	Cirage et polissage	Ceratura e pulitura	In de was zetten en opwrijven	1: 2500 OPM
Waxing & Buffing	Encerado y bruñido	Cirage et polissage	Ceratura e pulitura	In de was zetten en opwrijven	2: 3200 OPM
Polishing & Cleaning	Pulido y limpieza	Polissage et nettoyage	Lucidatura e pulizia	Polijsten en reinigen	3: 3900 OPM
Polishing & Cleaning	Pulido y limpieza	Polissage et nettoyage	Lucidatura e pulizia	Polijsten en reinigen	4: 4600 OPM
Removing Paint Defects & Swirls	Eliminación de remolinos y defectos de pintura	Élimination des défauts de peinture et des marques de polissage	Rimozione di difetti e volute della vernice	Verfdefecten en draaisporen verwijderen	5: 5500 OPM
Removing Paint Defects & Swirls	Eliminación de remolinos y defectos de pintura	Élimination des défauts de peinture et des marques de polissage	Rimozione di difetti e volute della vernice	Verfdefecten en draaisporen verwijderen	6: 6500 OPM



